



Voyant et carte indicateur d'humidité

Découvrez nos voyants et cartes indicateurs d'humidité qui vous alertent lorsque le déshydratant doit être changé ou vous informent si un niveau anormal a été atteint.

VOYANT ET CARTE INDICATEUR D'HUMIDITÉ

Différentes solutions existent, simples d'utilisation, pour être alerté lorsqu'un niveau d'humidité anormal est atteint :

- **Les cartes indicatrices d'humidité réversibles** vous alertent quand le déshydratant doit être changé.
- **Les cartes indicatrices d'humidité irréversibles** vous informent si un niveau anormal a été atteint.
- **Les voyants indicateurs d'humidité** vous alertent quand le déshydratant doit être changé.



Simple d'utilisation

Un simple coup d'œil suffit pour constater un changement.



Efficace

Vous alerte lorsqu'il y a un niveau anormal d'humidité



Protection

Vous protège lors du transport et stockage de vos marchandises.

Types d'applications

Ces indicateurs d'humidité sont adaptés aux applications suivantes : Industrie mécanique et métallique – Industrie du papier et de l'électronique – Industrie chimique – Industrie automobile – Industrie du meuble – Produits militaires – Expédition d'aliments secs ou poudres – Tous les produits expédiés ou stockés sensibles à l'humidité



Une protection efficace contre l'humidité.

Voyants indicateurs d'humidité

Les voyants indicateurs d'humidité changent de couleur quand le taux d'humidité varie. (**rose** : saturé, **bleu** : non saturé). Ce changement de couleur est réversible autant de fois que vous le désirez.

Cela vous permet de connaître en temps réel le niveau d'humidité qui règne dans un emballage étanche (Conteneur, Complexe Pe-aluminium soudé, Housse Plastique, ...).



Voyant fig 2
30-40-50% HR



Voyant Hublot
Gros Format 30-40-50% HR



Voyant fig 4
Sans contre-écrou 30-40-50% HR

Exemple :



- 1- Vous positionnez le voyant 30-40-50% à l'air libre, tous les spots vont passer au rose, car il fait dehors 60% HR.
- 2- Vous positionnez le voyant 30-40-50% sous film plastique avec un sachet déshydratant actif, tous les spots vont passer au **bleu**, car le déshydratant va faire descendre le taux d'humidité en dessous de 10%



Voyant 6 pans 25 mm sans contre-écrou - Filetage M18 x 1,5 mm



Voyant 6 pans 35 mm avec contre-écrou - Filetage M26 x 1,8 mm






Contrôle du taux d'humidité relative.

Cartes indicatrices d'humidité réversibles

Les cartes réversibles changent de couleur quand le taux d'humidité varie. (**rose** : saturé, **bleu** : non saturé). Cela vous permet de connaître en temps réel le niveau d'humidité qui règne dans un emballage étanche (Conteneur, Complexe Polyéthylène-aluminium soudé, Housse Plastique soudée, ...).

Ce changement de couleur est réversible autant de fois que vous le désirez. Quand le taux baisse grâce à l'action des déshydratants, la couleur change.





Exemple :

- 1- Vous positionnez la carte 30-40-50% à l'air libre, tous les spots vont passer au rose, car il fait dehors 60% HR.
- 2- Vous positionnez la carte 30-40-50% sous film plastique avec un sachet déshydratant actif, tous les spots vont passer au **bleu**, car le déshydratant va faire descendre le taux d'humidité en dessous de 10%.

Cartes indicatrices d'humidité irréversibles

Les cartes irréversibles laissent une marque indélébile quand le taux d'humidité est atteint. Des cristaux se liquéfient, s'étendent par capillarité sur la carte et le rond augmente de taille. Cela donne le taux maximum atteint.

Cela vous permet en un simple coup d'œil d'être informé sur le niveau d'humidité atteint. Plus besoin d'enregistreur, de piles, de logiciel, de câble, pour exploiter les données.



Exemple :

- 1- Vous positionnez la carte irréversible 50-60-70-80-90% à l'air libre en dessous de 50% d'humidité relative, tous les ronds restent de la même taille.
- 2- Vous positionnez la carte irréversible 50-60-70-80-90% à l'air libre au-dessus de 80% d'humidité relative, tous les ronds de 50 à 80% laisseront une marque visible en périphérie du rond, ce qui augmentera la taille du cercle de référence.



Des indicateurs d'humidité simple d'utilisation.

Références des voyants indicateur d'humidité



A



B



C



D

Voyant Hublot plastique Ø120 mm

Code article	Désignation	Code OTAN	Conditionnement	Photo
Z004101	30, 40, 50 % HR	6685-12-181-2445	12/Housse PE, 48/Carton	A
Z004103	40% – 80 % HR	---	12/Housse PE, 48/Carton	
Z004102	20% – 80 % HR	6685-12-337-1231	12/Housse PE, 48/Carton	

Voyant 6 pans 35 mm avec contre-écrou - Filetage 3/4"


Code article	Désignation	Code OTAN	Conditionnement	Photo
3625	30, 40, 50 % HR	---	125 / Boîte métal	B
10356	30, 40, 50 % HR	6685-12-339-9465	125 / Boîte métal	
3605	30, 40, 50 % HR	6685-00-618-1822	125 / Boîte métal	
3640 (3618)	30, 40, 50 % HR	6685-12-166-1928	125/Boîte métal	B
3609	10, 20, 30 % HR	---	125/Boîte métal	
3608	10, 20, 30, 40 % HR	---	125/Boîte métal	
4809	40, 50, 60 % HR	---	125/Boîte métal	
4810	20, 30, 40 % HR	---	125/Boîte métal	

Voyant 6 pans 30 mm avec contre-écrou - Filetage 1,4375"


Code article	Désignation	Code OTAN	Conditionnement	Photo
3630	20, 30, 40, 50 % HR	6685-01-176-0374	125 / Boîte métal	C
3633	20, 30, 40, 50 % HR	---	125 / Boîte métal	

Voyant 6 pans 25 mm sans contre-écrou - Filetage M18 x 1,5 mm

Code article	Désignation	Code OTAN	Conditionnement	Photo
6349	40, 50, 60 % HR	6685-01-014-5336	100/Boîte métal	D
8635	30, 40, 50 % HR	6685-14-414-9307	100/Boîte métal	



Références cartes indicatrices d'humidité



Cartes indicatrices d'humidité réversibles

Code article	Désignation	Code OTAN	Dimensions	Conditionnement	Photo
3711	30, 40, 50 % HR	6850-00-752-8240	50 x 76 mm	125/Boîte métal	4
3700	30, 40, 50 % HR	6685-12-152-8021	25 x 40 mm	500/Boîte métal	
3552	20 – 80 % HR	6685-12-194-4969	50 x 160 mm	500/Boîte métal	1

Code article	Désignation	Code OTAN	Dimensions	Conditionnement	Photo
3710	5, 10, 15 % HR	---	50 x 76 mm JEDEC	125/Boîte métal	
200005295	5, 10, 60 % HR	---	50 x 76 mm JEDEC	125/Boîte métal	
3572	10, 20, 30, 40 % HR	---	50 x 76 mm SMD	100/Boîte métal	3
3574	10 – 30 % HR	---	50 x 76 mm	125/Boîte métal	
3580	20 – 40 % HR	---	50 x 76 mm	125/Boîte métal	
3561	10 – 60 % HR	---	50 x 76 mm	200/Boîte métal	2
3555	8 %	---	50 x 60 mm	300/Boîte métal	
200021192	40 % HR adhésif	---	25 x 35 mm	7000/Rouleau	

Cartes indicatrices d'humidité «Maxi» irréversibles (sans cobalt)

Code article	Désignation	Code OTAN	Dimensions	Conditionnement	Photo
5272	Irréversible 50 – 90 % HR	---	76 x 114 mm MX 56789	50/Boîte métal	5



Le contrôle du transport...la réduction des sinistres



+33 1 34 87 75 89



contact@tilt-import.com



ZI Saint Mathieu
5, rue des Garennes
F-78550 - HOUDAN



tilt-import.com